



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



Prot. 03-2022 del 04/01/2022

Al Comando Prov.le VVF PARMA
com.parma@cert.vigilfuoco.it

e p.c. Alla Direzione Regionale EMILIA ROMAGNA
dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it

e p.c. Al Prefetto di Parma
Dott. Antonio Lucio GARUFI
prefetto.prefpr@pec.interno.it

e p.c. Ufficio per l'attività di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute
Dirigente Superiore Dott. Roberto Appiana
roberto.appiana@vigilfuoco.it

Oggetto: Distacco Aeroportuale – lavori di manutenzione e mancanza di requisiti igienico-sanitari.

La scrivente O.S., facendo seguito alle note 18 del 13/12/2021 e 01 del 02/01/2022 (che si allegano), in cui si denunciavano la situazione precaria delle sedi di Servizio intende aggiungere le problematiche riscontrabili presso il Distacco Aeroportuale. Problematiche che il personale operativo ha sollevato più volte a codesto Comando e che, non ricevendo adeguata risposta, si è rivolta alla scrivente O.S., a riprova del nostro buon operato.

Non entriamo nel merito delle criticità già precedentemente sollevate in considerazione dei lavori di manutenzione iniziati, ma attualmente fermi, da parte di Sogeap S.p.A., se non per sollecitare codesto Comando a richiamare la ditta gestore dell'Aeroporto (in virtù degli obblighi circa la manutenzione dell'immobile stabiliti dalla convenzione in atto) a dare continuità a tali lavori e quindi la prosecuzione degli interventi di ripristino delle condizioni di salubrità degne di un distacco VVF.

Però teniamo a sottoporre a codesto Comando alcune problematiche legate alla salubrità del locale ove il personale è chiamato a consumare il pasto.

In particolare, a causa delle perdite causate dalla vetustà e mancanza di manutenzione dell'impianto idrico (oggetto dei succitati lavori) il controsoffitto risulta gravemente danneggiato in più punti ed in molti punti risulta, ancora, intriso di acqua tanto da creare un habitat ideale per la nascita e la proliferazione di funghi (come da foto a lato).



Crediamo che tale situazione sia assolutamente incompatibile con le funzioni di tale locale fuori regola rispetto a qualsivoglia norma relativa alla situazione igienico-sanitaria sul luogo di lavoro e tantomeno in luoghi adibiti alla consumazione di cibi e bevande.

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
Coordinamento Provinciale Vigili del Fuoco Parma
parma.vigilidelfuoco@usb.it – <https://vigilidelfuoco.usb.it/>

Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco
vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it
Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



Prot. 03-2022 del 04/01/2022

Pertanto siamo a richiedere l'intervento urgente verso la Sogeap S.p.A. per la ripresa immediata dei lavori di manutenzione e di ripristino delle condizioni minime igienico-sanitarie e di salubrità del distacco ed in particolare, sapendo la sensibilità dimostrata sui temi dei doveri legati al suddetto D.Lgs 81/08, l'intervento per quanto riguarda provvedimenti immediati per garantire la salubrità dei luoghi di lavoro e dei locali adibiti alla consumazione di cibi e bevande, nonché condizioni igienico-sanitarie almeno decenti onde preservare la salute dei lavoratori.

In attesa di un urgente riscontro, riservandoci ulteriori azioni sindacali di legge per tutelare la salute dei lavoratori, si porgono cordiali saluti

Per il Coordinamento Provinciale USB VVF

Enrico Carlo Arillo

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
Coordinamento Provinciale Vigili del Fuoco Parma
parma.vigilidelfuoco@usb.it – <https://vigilidelfuoco.usb.it/>

Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco
vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it
Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004