



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

del 13/01/14

Al Ministro dell'Interno

On. Angelino ALFANO

Al Sottosegretario di Stato all'Interno

On. Gianpiero BOCCI

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento

Prefetto Alberto DI PACE

Tramite:

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento

Viceprefetto Iolanda ROLLI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Vice Capo Dipartimento Vicario

Ing. Alfio PINI

All'Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali

al Direttore Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico

Ing. Pippo Sergio MISTRETTA

A Direzione Centrale Emergenza e Soccorso Tecnico

Area III Soccorso Aereo

Ing. Mauro MALIZIA

Ai Direttori Regionali Vigili del Fuoco regioni sede elinuclei

**Lombardia,-Piemonte-Veneto-Liguria-Emilia Romagna-
Lazio-Toscana-Abruzzo-Campania-Puglia-Sicilia-Sardegna**

Oggetto: Richiesta chiarimenti urgenti presenza amianto elicotteri CNVVF.

Negli ultimi mesi sono state riportate, da diversi organi di stampa, notizie riguardanti la presenza di amianto su diversi modelli di elicotteri in dotazione alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ed a vari Enti di Stato.

Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego – Vigili del Fuoco

USB - Unione Sindacale di Base - Roma, viale Castro Pretorio 116 - Tel: 06.59640004

Sito: <http://vigilidelfuoco.usb.it> - E-Mail: vigilidelfuoco@usb.it - Fax 06.874597394



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

del 13/01/14

Il tam-tam mediatico ha diffuso notizie che destano preoccupazione in tutti i lavoratori elicotteristi, soprattutto per quelli che lavorano ancora, come gli elicotteristi del CNVVF, con elicotteri non di recente produzione.

Sappiamo che, segnalatoci da alcuni lavoratori, il Dipartimento ha disposto delle analisi a campione su alcuni particolari, imbarcati su elicotteri vv.f, per le opportune verifiche riguardanti la presenza di amianto.

Sappiamo inoltre che i reparti volo della Polizia di Stato hanno ricevuto una PTA (prescrizione tecnica aeronautica) nella quale vengono individuati gli elicotteri con presenza di amianto, i particolari contenenti amianto, la procedura di trattamento di questi particolari, il comportamento da tenersi da parte del personale tecnico durante le attività di volo e di manutenzione.

Ad oggi a nessun reparto volo dei Vigili del Fuoco e' arrivata comunicazione riguardante l'argomento, per cui con la presente chiediamo con la massima urgenza che venga comunicato:

- Quali elicotteri del CNVVF hanno particolari contenenti amianto.
- Su quali elicotteri è già stata effettuata la bonifica dei particolari soprascritti.
- Quali procedure adottare nell'utilizzo degli aeromobili contenenti amianto.
- Quali procedure adottare nelle manutenzioni su aeromobili contenenti amianto.
- Quali particolari contenenti amianto sono depositati nei magazzini ricambi aeronautici dei reparti volo del CNVVF.

La presenza di amianto nei luoghi di lavoro espone i lavoratori ad un danno fisico e biologico incalcolabile provocando anche 30-40 anni dopo l'esposizione il mesotelioma che e' il tumore tipico dei lavoratori esposti all'amianto.

A testimonianza di una grave sottovalutazione del rischio da parte dell'amministrazione segnaliamo che al reparto volo Lombardia è abbandonato in hangar un AB205 da oltre 10 anni.

Da come si evince dalle notizie pubblicate sui vari giornali, che hanno trattato l'argomento, l'AB205 è tra quelli più pericolosi per i lavoratori in quanto imbarca diversi particolari contenenti amianto.

Quante altre situazioni così a livello nazionale?

Attendiamo risposte immediate, sicuri che la nostra richiesta abbia carattere di estrema urgenza.

per il Coordinamento Nazionale

USB Vigili del Fuoco

Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego – Vigili del Fuoco

USB - Unione Sindacale di Base - Roma, viale Castro Pretorio 116 - Tel: 06.59640004
Sito: <http://vigilidelfuoco.usb.it> - E-Mail: vigilidelfuoco@usb.it - Fax 06.874597394