



VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del
Fuoco

APS MAN VF29325



Ascoli Piceno, 16/11/2018

A: Comandante VVF Ascoli Piceno

p.c. Direttore VVF Regione Marche

Oggetto: APS MAN VF29325 - Difficoltà ad alloggiare equipaggiamento operatori VF

Egregio Comandante,
i colleghi del distaccamento di San Benedetto del Tronto, ci hanno fatto osservare che nel

salire e (soprattutto) nello scendere dai gradini di accesso alla cabina dell'APS Man VF29325, vi è pericolo di caduta.

In effetti, con l'autoprotettore indossato, tali gradini non sono visibili come prescrive la norma UNI-EN 1846-2.

Altro aspetto è la impossibilità di sistemare le dotazioni individuali in cabina in modo sicuro, che non rechino fastidio e/o pericolo al conducente (ed ai colleghi) in caso di frenata o brusca sterzata.

La certezza che Lei dedicherà la giusta attenzione alla incolumità dei lavoratori, ci fa credere in un sollecito esame della nostra segnalazione; siamo disponibili a collaborare per individuare un modus-operandi e porgiamo nel frattempo distinti saluti.